

## 19A4 - SOFTWARE-VERSIONSHINWEISE

### INFOTAINMENT-MASTER-CONTROLLER (IMC) SOFTWAREVERSION – INCONTROL TOUCH PRO 19A4

---

#### IN DIESER VERSION BEHOBENE PROBLEME:

##### APPLE CARPLAY®

- Nach Annahme eines Anrufs mit Apple CarPlay®\* geht kein Anruf-Audiosignal mehr auf dem Systemlautsprecher verloren

##### *(NUR E-PACE)*

##### ANTRIEBS-INFORMATIONSBILDSCHIRM

- Die Drehmomentverteilung vorn und hinten wird nun korrekt angezeigt
- Die Drehmomentwerte werden nun korrekt angezeigt

\*Die von Apple CarPlay® angebotenen Dienste hängen von der Verfügbarkeit der Funktionen in Ihrem Land ab. Weitere Informationen finden Sie unter [<https://www.apple.com/ios/carplay/>].